

# Der RV Wallisellen und sein „Dachschaden“

von Olivier Fey

# Sturmnacht

## vom 12. auf den 13. Juli 2021

- Die Sturmnacht zog eine grosse Schneise der Verwüstung mitten durch Zürich.
- Ich wurde ca. um 7.00 Uhr informiert, dass das Auhölzli fast nicht mehr zugänglich ist und es auch keinen Strom mehr gibt.
- Nach dem Anruf habe ich allen meinen Kunden abgesagt und habe auf dem Heimweg noch eine 2. Motorsäge und Benzin geholt.
- Ca. 9.00 Uhr war ich auf Platz und musste zuerst die Zufahrt frei räumen/sägen.
- Ich wahr knapp 12 Std. auf Platz.

















M







Privat  
Durchgang

















Verband Ostschweizerischer  
Kavallerie- und Reitvereine



# Schwere Maschinen fahren am 16. Juli 2021 auf.

- Die 3 grossen Bäume auf dem Hallendach konnte selbst Felix Kunz nicht entfernen.
- Also mussten Spezial-Profis, mit schweren Maschinen ran.
- Die Profis wurden durch Felix Kunz organisiert.









# Das grosse Aufräumen der Vereinsmitglieder am Samstag 17. Juli 2021

- Am späteren Abend des 13. Juli 2021 habe ich Barbara Urech Hässig angerufen. Sie solle doch bitte einen Helferaufruf für den 17. Juli 2021, via Mailverteiler machen.
- Am Samstag 17. Juli 2021 trafen sich etliche Vereinsmitglieder im Auhölzli, um tatkräftig mit anzupacken.
- Gudi organisierte zusätzlich noch den Znüni und das Mittagessen, so das alle immer gestärkt bleiben.









Zutritt







Video 1























Video 3

# Es geht endlich los !

## Aufbau und Einrichten

### 28. Februar 2022

- Eingerüsten der Halle, längsseitig (Weiden Seite), so wie je beide Stirnseiten.
- Absturzsicherung auf der Stallseite.
- Aufhängen der Sicherheitsnetze innenseitig über die ganze Hallenfläche.
- Über dem bereits gesicherten Teil, ist der Dachdecker bereits an der Arbeitsvorbereitung.







A

K



























# Es geht was auf dem Dach.

## Tag 2

### 1. März 2022

- Die ersten Platten werden ausgetauscht.
- Nacht/Morgenfrost machen die Arbeit nicht leichter.
- Das Dach ist durch die Sturmschäden auch an nicht ersichtlichen Orten beschädigt. (Diagonale Risse über das ganz Dach)
- Dachdeckerteam betritt das Dach nur auf ausgelegten Leitern.
- Waldstück des Kanton Zürich wird durchforstet und gerodet.
























# Es geht was auf dem Dach.

4 Tag

3. März 2022

- $\frac{1}{4}$  ist bereits neu eingedeckt.
- Fangnetz zahlt sich aus.
- Hilfsarbeiter tritt auf eine defekte Platte und bricht durch das Dach.
- Fangnetz verhindert schlimmeres.
- Nach dem Schock für alle, konnte er die Arbeit unverletzt wieder aufnehmen.
- Der neue Dachhängel wird montiert
- War nicht geplant, musste aber wegen des Blitzableiters zwingend gemacht werden.
- Ausserordentliche Auslage wurde vom VS innert 6 Std. gut geheissen.











# Es geht was auf dem Dach.

## Tag 5 und 6

### 4 und 7. März 2022

- Hallendach, Weideseite ist fertig eingedeckt.
- Die meisten und grössten Schäden waren auf dieser Seite.
- Inkl. neuem Lichtband.
- Bis her gab es kein Lichtband auf dieser Seite.
- 2 Platten konnte nicht ausgetauscht werden.
- Die 2 Platten sind aus Metall und werden für die Stromzufuhr und deren Befestigung benötigt.
- Diese 2 Platten trugen auch keine Beschädigungen von sich nach dem Sturm.
- Mussten aber in der Nacharbeit des Dachdeckers zusätzlich abgedichtet werden. (Alte vs. neue Platten)
- Bei Regen tropfte es über den Sicherungskasten der Hauptleitung.







aaa

ATTENTION  
CONTIEN  
AMIANTE

ACHTUNG  
ENTHÄLT  
ASBEST

ATTENTION  
CONTAIN  
ASBESTO

pour la  
santé  
consignes  
de sécurité

Gesundheits-  
gefährdung bei  
Einatmen von  
Asbestfeinstaub  
Sicherheits-  
vorschriften  
beachten

Health endang  
with inh  
from asbe  
fine du  
Consid  
safet  
regulat

**DEPONIESACK**  
**Füllgewicht (SWL) 1500 kg**  
**Sicherheitsfaktor SF(5:1)**  
**Achtung enthält Asbest**  
**260 x 125 x 30 cm**









# Es geht was auf dem Dach.

Tag 8 bis 9

8 und 10. März 2022

- Dach Stallseite wird in Angriff genommen.
- Arbeiten kommen wegen des guten Wetter sehr gut voran.
- Probleme macht weiterhin der Morgenfrost.
- In Absprache mit mir, wurde das letzte  $\frac{1}{4}$  Dach auf einmal abgedeckt und bleibt 2,5 Tage offen.
- Luftschächte in die Stallungen werden entfernt und nicht mehr ersetzt.
- In beiden Heustocks werden neu auch Lichtplatten eingesetzt.
- 11. und 12. März, Gerüst wird abgebaut und die Fangnetze in der Halle entfernt.



























DEPONIESACK  
Füllgewicht: 1500 kg  
Sicherheitsfaktor SF 1,1  
Achtung: enthält Abfall

aaaa

DEPONIESACK  
Füllgewicht: 1500 kg  
Sicherheitsfaktor SF 1,1  
Achtung: enthält Abfall

aaaa

DEPONIESACK  
Füllgewicht: 1500 kg  
Sicherheitsfaktor SF 1,1  
Achtung: enthält Abfall

aaaa






























Es geht was auf dem Dach.

Tag 10

16. März 2022

- **Schlussabnahme des Dach mit dem Dachdecker.**
- An 2 weiteren Sonntagen wurde die Bewässerungsanlage wieder in Stand gestellt.











# Zahlen und Fakten

- 600 neue Platten wurden verlegt
- 1400 Schrauben mit Gummipufferdichtungen
- Gesamte Dachfläche 1500 Quadratmeter
- 1 Platte wiegt 24 Kilogramm
- $600 \times 24 = 14\,400$  Kilogramm
- Giebelabdeckung komplett ca. 600 Kilogramm
- Total Dach Last neu ca. 15 Tonnen
- Entsorgung der alten Dachplatten 21 Tonnen
- 335 Mannstunden Dachdecker-Firma
- Ca. 100 Mannstunden für die Organisation und Planung von Daniel Ruckstuhl und Oli Fey

# DANKE

- Daniel Ruckstuhl
- Der Firma Scheuermeier Bedachung GmbH,  
Herr Hans Scheuermeier
- Felix Kunz
- Den freiwilligen Helfern des RV Wallisellen
- Dem VS für das entgegen gebrachte  
Vertrauen.

**Einen „Dachschaden“,  
haben wir vielleicht immer  
noch.**

**Aber sicher nicht mehr auf  
der Vereinshalle.**